



2 POLES





CABLE INDICATION




LIGHT BLUE (Art. X974 - X977):
250/400V

REBBLE GREY (Art. X975-X978):
50-120V


RIGID $S = 0,2 \div 1 \text{ mm}^2$
STRANDED $S = 0,22 \div 1 \text{ mm}^2$
STRANDED WITH FERRING $S = 0,22 \div 0,75 \text{ mm}^2$



CONNECTION





CONNECTION DISTRIBUTOR



FORCE

NO

FORCE




NO

FORCE


NO

FORCE




OK



OK



NO



DISCONNECTION

- 1
- 2
- 3
- 4



إذا كان هناك خطر من الغمر لفترة طويلة، يستحسن استخدام وصلات مناسبة (مثل أداة عازلة). AR